

УТВЕРЖДЕН:

Заведующий

МКДОУ № 209 города Кирова
М.И. Новоселова

«25» августа 2025 г.



ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 209» города Кирова

1.2. Адрес объекта г. Киров, ул. Московская 189/1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа – 4789,1 кв. метров;
- часть здания расположена на 3 этаже – 96,1 кв. метров;
- наличие прилегающего земельного участка: 5345,9 кв. метров.

1.4. Год постройки здания 1991,

- последнего капитального ремонта – не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- текущего – 2025 год по 31.07.2025,
- капитального – не планируется.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 209» города Кирова (МКДОУ № 209 города Кирова)

2.2. Юридический адрес организации: 610050, г. Киров, ул. Московская, д. 189, корп. 1.

2.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление

2.4. Форма собственности: государственная

2.5. Территориальная принадлежность: муниципальная

2.6. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования администрации города Кирова

2.7. Адрес вышестоящей организации г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 74

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

3.1. Сфера деятельности: дошкольное образование

3.2. Виды оказываемых услуг: образовательные

3.3. Форма оказания услуг: на объекте

3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 2 – 7 лет

3.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития

3.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 330 воспитанников

3.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

4. Состояние доступности объекта

4.1. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать):

- проезд автобусами №№ 1, 9, 23, 38, 61 до остановки Красная горка (ул. Кольцова); №№ 33, 39, 104, 129, 136 до остановки Красная горка (ул. Московская);

- проезд троллейбусами № 7, 8 до остановки ул. Московская

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м.

4.2.2. Время движения (пешком): 7 минут

4.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

4.2.4. Перекрестки: регулируемые, без звуковой сигнализации

4.2.5. Информация на пути следования: нет

4.2.6. Перепады высоты на пути:

- бордюрные камни высотой 10 см.

- крыльцо главного входа в ДОО со ступеньками высотой 100 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

4.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ВНД
2.	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	С нарушениями зрения	ВНД
5.	С нарушениями слуха	ВНД
6.	С нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов:

«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);

«ВНД» – временно недоступно (доступность не организована).

4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (С, У)

**Указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов:

«К» – передвигающиеся на коляске,

«О» – с нарушениями опорно-двигательного аппарата,

«С» – с нарушениями слуха,

«Г» – с нарушениями зрения,

«У» – с нарушениями умственного развития.

4.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект требует доработки

5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с тех. средствами реабилитации
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с тех. средствами реабилитации
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с тех. средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с тех. средствами реабилитации
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

***Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, технические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания).

5.2. Период проведения работ: по мере финансирования

5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: соответствие объекта требованиям программы «Доступная среда»

5.4. Для принятия решения: требуется согласование с департаментом образования администрации города Кирова и социального развития.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте) от «25» августа 2025 г.

Акта обследования объекта № 1 от «25» августа 2025 г.

Решения комиссии: протокол № 1 от «25» августа 2025 г.

Заведующий
МКДОУ № 209 города Кирова

 М.И. Новоселова

УТВЕРЖДЕН:

Заведующий

МКДОУ № 209 города Кирова

М.И. Новоселова

«25» августа 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

г. Киров

«25» августа 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание детского сада
1.2. Адрес объекта: г. Киров ул. Московская, д. 189/1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа – 4789,1 кв.м.
- часть здания расположена на 3 этаже – 96,1 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да, (5345,9 кв.м.)
1.4. Год постройки здания: 1991, последнего капитального ремонта: не проводилось
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего – 2025 год по 31.07.2025,
- капитального – не планируется.
1.6. Название организации: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №209» (МКДОУ № 209 города Кирова)
1.7. Юридический адрес: 610050, область Кировская, город Киров, ул. Московская, д. 189, корп. 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- проезд автобусами №№ 1, 9, 23, 38, 61 до остановки Красная горка (ул. Кольцова); №№ 33, 39, 104, 129, 136 до остановки Красная горка (ул. Московская);
- проезд троллейбусами № 7, 8 до остановки ул. Московская
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 500 м
3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4. Перекрестки: регулируемые, без звуковой сигнализации
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть
- бордюрные камни высотой 10 см.
- крыльцо главного входа в ДОО со ступеньками высотой 100 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД

	в том числе инвалиды:	
2.	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	С нарушениями зрения	ВНД
5.	С нарушениями слуха	ВНД
6.	С нарушениями умственного развития	ВНД

*указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, У)	-	-
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, У)	-	-
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, У)	-	-
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, У)	-	-
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, У)	-	-
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С, У)	-	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (С, У)	-	-

**Указывается:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно,

ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект требует доработки.

4. Управленческое решение (проект):

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (все зоны)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

***указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере финансирования

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: соответствие требованиям программы «Доступная среда»

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии департамента образования администрации города Кирова и социального развития

4.4.2. согласование работ с надзорными органами: да

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта:
нет

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации : <https://www.kirovedu.ru/kgarden/info/id/196>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- | | |
|---|---------|
| 1. Результаты обследования: | |
| 1.1. Территории, прилегающей к зданию (участка) | на 1 л. |
| 1.2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 1.3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 1.4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 1.5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 1.6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |
| 2. поэтажные планы, паспорт БТИ | на 5 л. |

Руководитель рабочей группы:

зам. зам. по АХЧ
должность

Е.А. Поздеева
Ф.И.О.

[подпись]
подпись

Члены рабочей группы:

вед. эк. и инж. эк.
должность

Каганов Т.О.
Ф.И.О.

[подпись]
подпись

ст. эк.
должность

Амиченко О.В.
Ф.И.О.

[подпись]
подпись

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов:

должность

Ф.И.О.

подпись

должность

Ф.И.О.

подпись

Представители организации, расположенной на объекте:

должность

Ф.И.О.

подпись

должность

Ф.И.О.

подпись

Управленческое решение согласовано « _____ » августа 2025 г. (протокол № 1)

Комиссией (название) _____

Приложение 1.1.
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от « 25 » августа 2025 г.

I. Результаты обследования:
Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование, адрес: МКДОУ № 209 города Кирова, ул. Московская, д. 189/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		-				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		-				
1.3	Лестница (наружная)	есть		-				
1.4	Пандус (наружный)	нет		-				
1.5	Автостоянка и парковка	нет		-				
ОБЩИЕ требования к зоне				-				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДЧ-И (С, У)	-	-	Капитальный ремонт

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект требует доработки.

Приложение 1.2.
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от « 25 » августа 2025 г.

I. Результаты обследования: Входа (входов) в здание

Наименование, адрес: МКДОУ №209 города Кирова, ул. Московская, д.189/1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	есть		-				
2.2.	Пандус (наружный)	нет		-				
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть		-				
2.4.	Дверь (входная)	есть		-				
2.5.	Тамбур	есть		-				
ОБЩИЕ требования к зоне				-				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, У)	-	-	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно,

ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект требует доработки.

Приложение 1.3.
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «25» августа 2025 г.

І. Результаты обследования:

Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

Наименование, адрес: МКДОУ №209 города Кирова, ул. Московская, д.189/1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (зона ожидания вестибюль, галерея, балкон)	есть		-				
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть		-				
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет		-				
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-				
3.5.	Дверь	есть		-				
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		-				
ОБЩИЕ требования к зоне								

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (С, У)	-	-	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов:

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект требует доработки

Приложение 1.4.
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «25» августа 2025 г.

І. Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант І – зона обслуживания инвалидов

Наименование, адрес: МКДОУ №209 города Кирова, ул. Московская, д.189/1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть		-				
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть		-				
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет		-				
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть		-				
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-				
ОБЩИЕ требования к зоне								

ІІ. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-І (С, Г, У)	-	-	Текущий ремонт

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-І (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-І (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно,

ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению объект требует доработки.

Приложение 1.5.
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «25» августа 2025 г.

И. Результаты обследования: Санитарно-гигиенических помещений

Наименование, адрес: МКДОУ № 209 города Кирова, ул. Московская, д.189/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть		-				
5.2.	Душевая/ванная комната	есть		-				
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть		-				
ОБЩИЕ требования к зоне				-				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С, У)	-	-	Текущий ремонт

* указывается:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно,

ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект требует доработки.

Приложение 1.6.
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «25» августа 2025 г.

**I. Результаты обследования:
Системы информации на объекте**

Наименование, адрес: МКДОУ №209 города Кирова, ул. Московская, д.189/1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	нет		-				
6.2.	Акустические средства	нет		-				
6.3.	Тактильные средства	нет		-				
ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С, У)		-	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект требует доработки.

УТВЕРЖДЕНА:

Заведующий

МКДОУ № 209 города Кирова
М.И. Новоселова

«25» августа 2025 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное учреждение

1.2. Адрес объекта: г. Киров, ул. Московская, д. 189/1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа – 4789,1 кв. м;

- часть здания расположена на 3 этаже – 96,1 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка: 5345,9 кв. метров.

1.4. Год постройки здания 1991 г.

последнего капитального ремонта – не проводилось

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- текущего – 2025 год по 31.07.2025,

- капитального – не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 209» города Кирова (МКДОУ № 209 города Кирова)

1.7. Юридический адрес: 610050, г. Киров, ул. Московская, д. 189/1

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: департамент образования администрации города Кирова

1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 74

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование по основным образовательным программам, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 2 – 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями слуха, умственного развития.

2.6. Плановая мощность (посещаемость в день), вместимость, пропускная способность: 330 детей

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- проезд автобусами №№ 1, 9, 23, 38, 61 до остановки Красная горка (ул. Кольцова); №№ 33, 39, 104, 129, 136 до остановки Красная горка (ул. Московская);

- проезд троллейбусами № 7, 8 до остановки ул. Московская

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, без звуковой сигнализации

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

- бордюрные камни высотой 10 см.

- крыльцо главного входа в ДОО со ступеньками высотой 100 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	С нарушениями зрения	ВНД
5.	С нарушениями слуха	ВНД
6.	С нарушениями умственного развития	ВНД

*указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения (целевого	Текущий ремонт

	посещения объекта)	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

Заместитель заведующего по АХЧ

МКДОУ № 209 города Кирова

Поздеева Елена Александровна

Тел. 8(8332) 51-02-20